

Vážení zákazníci,

Průběh roku 2019 je ve znamení soutěží ceny plynu a elektřiny na rok 2020. Ještě v letošním roce se vezeme na polštáři dobré soutěže v roce 2017. Toto období však končí a jak je informací veřejně známou, obě zásadní komodity šly nahoru. Tato skutečnost se zákonitě odrazila i ve výsledku soutěže.

V tomto roce instalovali dvě nové stanice, na kterých jsme si vyzkoušeli, jak to dělat, co je třeba připravit a pokud možno zmapovali všechny problémy tak, aby další výměny byly plynulejší. Na obrázcích jsou zachyceny jednotlivé fáze.



Původní provedení stanice



Nové provedení stanice



Nové provedení stanice včetně izolace

Otázky a poruchy

Pravidelná technická rubrika

Kdy řešit problém?

Nejlépe ihned. Věřte, že nejhorší jsou telefonáty v podvečerních, nebo večerních hodinách začínající slovy „Již čtyři dny nám neteče teplá voda – nebo že to netopí“. Ne všechny komponenty máme skladem, takže naše reakce může být výrazně pomalejší.

Zabarvení vody

Toto téma navazuje na výše uvedenou informaci. Frýdlantská voda se takto chová, občas se něco utrhne nebo pozvolně rozpouští. Systém jednotlivých stanic je vybaven filtry, které pravidelně čistíme a stanice odkalujeme. Nicméně vodovodní řad často vypadá dle obrázku vpravo.

Špatný stav ventilů na stoupačkách

Špatný technický stav těchto prvků má za následek, že v případě problému nelze operativně zastavit jednotlivou stoupačku, při výměně vodoměrů je třeba zastavit celý objekt a omezit ostatní. Doporučujeme používání nerezových komponentů, které na TUV mají podstatně delší životnost.

Problémy s topením při náběhu sezóny

Když se v rámci rekonstrukce bytu řeší i topení a sundají se radiátory, musí se vypustit rozvod v objektu. Pokud fungují ventily (viz text výše),

vypustí se jen stoupačka, pokud ne, je třeba vypustit celý objekt. Při znovu zprovoznění zůstává v systému vzduch. Řešení: Otevřít všechny radiátory naplno, počkat a odvzdušnit je.

Instalace regulačních ventilů na přívod studené vody

I přes tvrzení FVS se domníváme, že havárii v objektu Bělíkova způsobila

nepřítomnost tohoto regulačního prvku. Jedná se však o instalaci technologie, která je za vodoměrem, tedy v režii objektu, ale po zkušenosti z uvedeného objektu je doporučena.

Pokud budete provádět práce na rozvodech topení v objektu vyžadující zastavení, byť jen stoupačky, informujte nás. Nasazujeme nové typy čerpadel, řízených elektronikou. Tato čerpadla špatně snášejí zastavení cirkulace. Děkujeme.



▲ Takovéto potrubí ovlivní nejen čistotu vody, ale i tlak

Vážení zákazníci, pokud vyměníte zámek vstupních dveří nebo kódy, nezapomeňte nám tuto skutečnost sdělit a vybavit nás potřebným, abychom měli přístup ke stanicím. Děkujeme

▼ Tento přehled kontaktů je umístěn v každém objektu

TEPLO
Frýdlant
s.r.o.

TEPLO Frýdlant s.r.o.
Fügnerova 1405, 464 01 Frýdlant



Havárie • poruchy
M. Závěta 724 792 693
A. Tremel 777 889 702

Kanceláře (7 – 14h)
482 312 442, 482 312 093

Hlavním mottem společnosti je kvalitní služba a tomu odpovídající cena...